



Nombre actions engagées: 18
 - Actions en cours: 100%
 - Actions réalisées: 100%
 - Taux de retard inférieur à 7 jours
 - Nombre actions en retard: 0

N°	Date lancement	Cause retard	Action	Plan	Projet	Realisation	Temps retard	P	U	C	Nom de l'exécutant	A	Date de réalisation	Commentaires
21	12/09/2016	Retard livraison Otto fuchs	non-conformité produit	YLN	1	31-08-16		X	X	X				GAMME MODIFIEE RESULTATS A SUIVRE
22	05/09/2016	Retard livraison Bohler	charge accrueuse	BOT	1	30-oct		X	X	X		X		Passage en 3ème à partir du 02/11/16 Mise à jour de l'indicateur capacité sous-traitance
23		non-conformité structure produit BOHLER	modification des gammes	YLN	1	31-oct		X	X	X				GAMMES MODIFIEES
24		décalage forçage SMI	envoyer la charge prévisionnelle	CVV	1	30-sep		X	X	X				CHARGE FINVOTEE
25	04-janv	estimation incorrecte durée de travail du résidu puis décalage	modification de gamme	MCP	1	31-janv		X	X	X				GAMMES MODIFIEES
26	12-janv	Anomalie pdt 2 semaines + raccourci structure NC	Méthodologie dédié au traitement d'anomalie indicateur de temps de traitement modification des gammes	MCP	1	31-oct		X	X	X		31-oct		GAMMES MODIFIEES
27	12-janv	2 semaines de report de laminage 1 semaine d'attente réponse dérogation 1 semaine panne pont AD	laminage demande d'analyse, panne pont AD Same équipe supplémentaires de maintenance.	MCP	1			X	X	X				ERREUR DANS CONDIION STT Mise à jour de l'indicateur SMI en Avril
28	12-janv	Mauvaise congnie de charge de MCP dans MES	modif de la gamme pour l'encours et la suite	MCP	1	31-janv		X	X	X		X		GAMMES MODIFIEES
29	29-janv	diamètre bars tolérances	suivi client + analyse + SUIVI PRODUIT	MCP	1			X	X	X				FORNAGE SMI SUIVI PAR MCP
30	27-janv	Concile final non effectué au retour STT	relancer les prestos en retour STT	MCP	1			X						
31	27-janv	PANNE CHARGEUSE	PLAN PUBLICATION MAINTENANCE	FGL	1	30-janv		X	X	X				Approvisionnement des pièces de rechange. Fin plan retour chargeuse DAE en cours de validation
33	27-janv	non-conformité structure produit	modification des gammes	YLN	1	33-oct		X	X	X		31/10/2016		GAMMES MODIFIEES

Commentaires décembre D1 /R1 :

HE-0
 D1 SERIEES = 100 %
 D1 NPI = 79%
 Bohler 6/6
 Metis 1/1
 Otto Fuchs 4/7 : charge outil suite panne

Sous-traitance: