





MICROGRAPHIES TRAVERS EN SURFACE
POUR COUCHE CONTAMINEE - ATTAQUE HNO₃-HF
TA6V

ECHANTILLON 1




X500

ECHANTILLON 2




X500

ECHANTILLON 3



X500

ECHANTILLON 4




X500




MICROGRAPHIES TRAVERS EN SURFACE
POUR COUCHE CONTAMINEE - ATTAQUE GLYCEROL
- LACTIQUE - HF
TA6V

ECHANTILLON 1




X500

ECHANTILLON 2




X500

ECHANTILLON 3



X500

ECHANTILLON 4




X500




MICROGRAPHIES TRAVERS EN SURFACE
POUR COUCHE CONTAMINEE - ATTAQUE
BIFLUORURE D'AMONIUM
TA6V

ECHANTILLON 1




X500

ECHANTILLON 2




X500

ECHANTILLON 3



X500

ECHANTILLON 4



X500